

Mercedes-Benz CLA-klasse

W1K1186511N109565 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 996776979/2025
Kod rzeczoznawcy: 1613
Sporządzono: 13.02.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	CLA-klasse	2020
Nadwozie	Pojemność	Moc
Kombi	1991 cm ³	306KM / 225kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
90044 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
W1K1186511N109565	R4	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
10/02/2026	16/02/2025	17/02/2020
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
17/02/2020	Polska	2155 kg



Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw




Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Blue Technology Expert, które przed pomiarem zostało skalibrowane. Grubość powłoki lakierniczej jest jednolita na całym nadwoziu, z wyjątkiem prawego przedniego błotnika, który był ponownie lakierowany. Ze względu na zanieczyszczenie nadwozia podczas oględzin, pełna weryfikacja powłoki lakierniczej była utrudniona.

Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin. Na pojeździe widoczne są drobne ślady eksploatacyjne, w tym delikatna wgniotka na tylnej klapie, drobne odpryski lakieru na masce spowodowane uderzeniami kamyków oraz zarysowanie drzwi.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.



Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zuzycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. Widoczne delikatne wytarcia eksploatacyjne barwnika na fotelach przednich.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak danych.**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Firestone Winter hawk

235/40R18

4

Zimowa, Produkcja: Brak danych

Indeks prędkości i nośności: 95V

Stan bieżnika

Str. wewn: 2.88

Środek: 2.85

Str. zewn: 2.79

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Firestone Winter hawk

235/40R18

4

Zimowa, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 95V

Stan bieżnika

Str. wewn: 2.82

Środek: 2.70

Str. zewn: 2.40

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Firestone Winter hawk

235/40R18

4

Zimowa, Produkcja: Brak danych

Indeks prędkości i nośności: 95V

Stan bieżnika

Str. wewn: 2.86

Środek: 2.62

Str. zewn: 2.73

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Firestone Winter hawk

235/40R18

4

Zimowa, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 95V

Stan bieżnika

Str. wewn: 3.01


Środek: 2.71

Str. zewn: 2.61

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych.	---
Gatunek oleju	Brak danych.	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych.	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Nie sprawdzono

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Zaśleпки poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie.

Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji.
Kierownica i okładziny na pedalach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.Widoczne przetarcie eksploatacyjne na padzie dotykowym.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

Dobry stan karoserii.
Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
Dobry stan mechaniczny.

Pojazd posiada typowe ślady eksploatacyjne, takie jak drobne odpryski od kamyków czy lekkie wytarcia foteli, które są naturalne dla jego wieku. Jeśli kupujący akceptuje te drobne mankamenty, auto może stanowić ciekawą i wartą uwagi opcję zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy. Według deklaracji sprzedającego książka jest prowadzona w aso w formie elektronicznej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.

