

Volvo V60

YV1ZW25UDL2380604 • 119 900 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 595604665/2025

Kod rzeczoznawcy: 840

Sporządzono: 08.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Volvo

Model

V60

Rocznik

2020

Nadwozie

Kombi

Pojemność

1969.00 cm³

Moc

250KM / 184kW

Przebieg

124025 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

YV1ZW25UDL2380604

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

Przedni

Data następnego przeglądu technicznego

06/03/2026

Data ważności ubezpieczenia

11/03/2026

Data pierwszej rejestracji

12/03/2020

Data pierwszej rejestracji w Polsce

12/03/2020

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2230 kg



Szacowane koszty napraw

Lakierowanie przedniego zderzaka

Naprawić w przyszłości

Szacunkowy koszt:

600-1000 zł





Łączna szacowana kwota: 600-1000 zł



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Z przeprowadzonych pomiarów powłoki lakierniczej wynika, że pojazd nie miał lakierowanego żadnego elementu. Na przednim zderzaku jest przetarcie z lewej strony zabezpieczone lakietem. Na lewym przednim błotniku i lewym słupku A są drobne obicia lakieru zabezpieczone lakierem. Pojazd prezentuje się dobrze. Wszystkie uszkodzenia, jakie posiada pojazd zostały przedstawione na załączonych zdjęciach.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit pojazdu nie posiada uszkodzeń i jest zachowany w dobrym stanie.



 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2022	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Szyby pojazdu nie posiadają uszkodzeń. Przednia szyba była wymieniana z powodu odpryski i pochodzi z 2022 roku.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
--	---	---	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Brak uszkodzeń, pęknięć i przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak widocznego oznaczenia producenta.**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie pojazdu jest w pełni sprawne.





Opony i felgi

Pirelli Pzero

235/45zR18

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.2

Środek: 5.4

Str. zewn: 5.2

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pzero

235/45zR18

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.2

Środek: 5.4

Str. zewn: 5.2

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pzero

235/45zR18

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.6

Środek: 5.8

Str. zewn: 5.6

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pzero

235/45zR18

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.6


Środek: 5.8

Str. zewn: 5.6

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony są zachowane w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest odpowiednia. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Pojazd posiada opony letnie. Felgi pojazdu dobrze się prezentują.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	0w20	---
Data wymiany	21/02/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Wielosezonowy	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Inny	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Podczas oględzin komory silnika nie wykryto żadnej nieprawidłowości. Silnik pracuje równo i nie posiada wycieków. Stan płynów eksploatacyjnych jest odpowiedni. Konstrukcja pojazdu nie wygląda na naruszoną.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Brak	---


Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Pojazd posiada bogatą wersję wyposażenia.





Historia napraw





Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Sprawdzany pojazd jest zachowany w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Pojazd nie wymaga wkładu finansowego. Pojazd nie posiada śladów napraw powypadkowych. Uważam, że pojazd jest warty zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego. Sprzedający przedstawił wydruk z autoryzowanego serwisu który potwierdza wykonanie przeglądów serwisowych na przestrzeni całego użytkowania pojazdu.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.

