

Porsche Cayenne

WP1AE2AY8LDA22927 • 249 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 705759297/2025
Kod rzeczoznawcy: 1159
Sporządzono: 24.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Porsche	Cayenne	2020
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	2995 cm ³	340KM / 250kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
58638 km	Hybryda	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WP1AE2AY8LDA22927	V6	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
22/02/2026	Brak danych	01/01/2020
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
24/02/2025	USA	3030 kg

Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw




Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie stanu nadwozia i powłoki lakierniczej wykonano optycznie oraz przy użyciu urządzenia GL-PRO-2-FAZ. Zmierzone grubości powłoki lakierniczej elementów poszycia zewnętrznego nadwozia zamieszczone są w tabeli.

Badanie miernikiem lakieru odbyło się przy w miarę czystej karoserii. Pomiar wykazał odchylenia w grubości powłoki lakierniczej.

- Element nr 1 - błotnik lewy przód - druga warstwa lakieru do 300 mikronów
- Element nr 2 - drzwi lewy przód - druga warstwa lakieru do 180 mikronów
- Element nr 3 - drzwi lewy tył - oryginalny lakier
- Element nr 4 - błotnik lewy tył - oryginalny lakier
- Element nr 5 - kłapa bagażnika - oryginalny lakier
- Element nr 6 - błotnik prawy tył - oryginalny lakier
- Element nr 7 - drzwi prawy tył - oryginalny lakier
- Element nr 8 - drzwi prawy przód - oryginalny lakier
- Element nr 9 - błotnik prawy przód - druga warstwa lakieru do 300 mikronów
- Element nr 10 - maska silnika - druga warstwa lakieru do 380 mikronów
- Element nr 11 - dach - oryginalny lakier

Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości.

Stan powłoki lakierniczej określam jako bardzo dobry.
Badanie wykonane szczelinomierzem nie wskazało nieprawidłowości.



Kokpit



ok



brak



ok

Plastiki

Brak uwag

Drewno

Brak uwag

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń i zadrapań. Elementy metalowe kokpitu również w stanie bardzo dobrym.



Szyby

Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2024	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby pojazdu są szybami fabrycznymi za wyjątkiem szyby czołowej, sygnowane są one oryginalnym logiem producenta. Wszystkie szyby pochodzą z 2020 roku oraz są barwione. Przednia szyba wymieniona na pochodzącą z 2024 roku. Tylne szyby posiadają ogrzewanie elektryczne. Nie stwierdzono uszkodzeń ani zarysowań na szybach.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Elementy tapicerskie w bardzo dobrym stanie. Fotele przednie i wszystkie tylne w stanie bardzo dobrym. Elementy tapicerskie bocznych drzwiowych w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń.





Światła

Producent lamp przednich: **Porsche**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Lampy wszystkie oryginalne, z przodu nie można sprawdzić daty produkcji, oznaczenia nie są widoczne.
Lampy w bardzo dobrym stanie, zarówno przednie jak i tylne. Wszystkie światła sprawne.





Opony i felgi

**Pirelli Scorpion Verde
All season**

285/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 109V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.7 Środek: 5.9

Str. zewn: 5.6

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

**Pirelli Scorpion Verde
All season**

285/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 109V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.3 Środek: 5.4

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

**Pirelli Scorpion Verde
All season**

315/35 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 111V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.1 Środek: 5.5

Str. zewn: 5.3

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

**Pirelli Scorpion Verde
All season**

285/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 109V


Stan bieżnika

Str. wewn: 5.8 Środek: 5.6

Str. zewn: 5.2

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

**Wnioski po oględzinach opon i felg**

Samochód wyposażony w opony wielosezonowe. Stan zużycia opon około 50%. Felgi w samochodzie proste bez uszkodzeń, drobne przerysowania od krawężników- widoczne na zdjęciach.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Drobne uszkodzenie maty przez zwierzę
Ślady odkręcania śrub mocujących	Nie ok	Maska była demontowana
Producent oleju	Total	---
Gatunek oleju	5w30	---
Data wymiany	07/05/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Oględziny komory silnikowej wskazują, iż silnik podlegał właściwej eksploatacji. Brak jakichkolwiek śladów wycieków. Stan komory silnikowej jest adekwatny do okresu eksploatacji. Brak śladów mycia komory silnika przed sprzedażą. Nie stwierdzono uszkodzeń powłoki lakierniczej w komorze silnika. Nie stwierdzono uszkodzeń lub deformacji elementów konstrukcyjnych w komorze silnika. Silnik pracuje równo i cicho. Podczas jazdy próbnej żadnych niepokojących odgłosów nie zanotowałem. Brak korozji w komorze silnika. Przewody gumowe oraz uszczelki są w stanie bardzo dobrym. Widoczne są standardowe ślady użytkowania. Płyn hamulcowy ma właściwy poziom. Brak niepokojących dźwięków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wypożazenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Przód i tył, kamera cofania, kamera 360 stopni, martwe pole
Podgrzewane fotele	Ok	Przednie podgrzewane i wentylowane, podgrzewana kierownica
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Z pamięcią ustawień, elektryczna kolumna kierownicza z pamięcią
El. reg. fotel pasażera	Ok	Z pamięcią ustawień
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Samochód bez większych śladów użytkowania. Pokręta, przyciski i wyświetlacze w stanie bardzo dobrym. Wyposażenie sprawne, włącznie z klimatyzacją. Z wentylacji nie wydobywa się żaden nieprzyjemny zapach.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- bardzo dobry stan karoserii.
- brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- bardzo dobry stan wnętrza
- bardzo dobry stan mechaniczny
- potwierdzony przebieg.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.
Hybryda plug in, sprzedający dołącza kabel ładowania.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Ogłoszenie z aukcji potwierdza przebieg samochodu przed sprowadzeniem.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.