

BMW M4

WBA61AT0X0CK70499 • 295 200 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 209729476/2025
Kod rzeczoznawcy: 1748
Sporządzono: 04.04.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
BMW	M4	2022
Nadwozie	Pojemność	Moc
Cabrio	2998.00 cm ³	374KM / 275kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
22667 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WBA61AT0X0CK70499	R6	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
04/08/2025	01/07/2025	04/08/2022
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
04/08/2022	Polska	2390 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Lakierowane drzwi kierowcy, maska, wymieniony przedni lewy błotnik



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



brak

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Bez uwag





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2022	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021

Wnioski po oględzinach szyb

Bez uwag



 Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Drobne zarysowania na tapicerce drzwi kierowcy.
--	---	---	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Drobne uwagi





Światła

Producent lamp przednich: BMW

⌵ Mijania Brak uwag	Ok	↔ Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	⬢ Stopu Brak uwag	Ok
⌵ Długie Brak uwag	Ok	💡 Postojowe Brak uwag	Ok	⌵ Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
R Cofania Brak uwag	Ok	⚠ Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przednia lewa lampa zostało wymieniona po wypadku na oryginalną z 2024 roku.





Opony i felgi

Michelin PilotSport4s

225/40R19

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 93Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.51

Środek: 6.89

Str. zewn: 6.19

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin PilotSport4s

225/40R19

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 93Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.46

Środek: 7.03

Str. zewn: 6.31

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin PilotSport4s

255/35R19

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 93Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.21

Środek: 7.09

Str. zewn: 7.24

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin PilotSport4s

255/35R19

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 93Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.05


Środek: 7.23

Str. zewn: 7.19

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Felgi są w dobrym stanie, oprócz prawej przedniej, ma lekkie zarysowania, dobre opony 2022 roku





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Nie ok	Demontowana i lakierowana maska, wymieniona przedni lewy błotnik, wymieniona przednia lewa lampa, wymieniony zderzak.
Producent oleju	Bmw	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Bez uwag.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag


Wnioski po oględzinach wyposażenia

Brak uwag





Historia napraw





Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Po lekkim wypadku samochód był naprawiony oryginalnymi częściami w ASO, wszystkie elementy są dobrze polakierowane i dopasowane. Wnętrze samochodu ma minimalne zużycie, kierownica nie ma przekłucia z boku, co świadczy o tym, że poduszka nie wystrzeliła i nie była wymieniona.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Samochód miał wypadek po lewej stronie, został wymieniony przedni zderzak, przednia lewa lampa, lewy błotnik, demontowana i lakierowana maska, lakierowane drzwi kierowcy.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Wnętrze samochodu jest w dobrym stanie, drobne porysowania na plastiku i tapicerce.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak zawieszek i dokumentów potwierdzających przebieg.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedawca dał mi klucz od samochodu i dowód rejestracyjny, bo musiał wrócić do pracy.