

BMW 6 Seria

WBA6D61060D989699 • 110 000 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 658380453/2025
Kod rzeczoznawcy: 1248
Sporządzono: 11.06.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
BMW	6 Seria	2015
Nadwozie	Pojemność	Moc
Sedan	4395.00 cm ³	449KM / 330kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
179890 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WBA6D61060D989699	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
21/05/2026	Brak danych	06/10/2015
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
Brak danych	Polska	2550 kg

Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw





Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Lakier pojazdu utrzymany w bardzo dobrym stanie. Karoseria nie posiada większych uszkodzeń.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



ok

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	Brak	 Przypalenia Brak uwag	Brak	 Zabrudzenia Brak uwag	Brak	 Przetarcia Brak uwag	Brak
-----------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Bmw**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Dunlop Sport Maxx

245/40Zr19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 97y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5

Środek: 5.5

Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Dunlop Sport Maxx

245/40Zr19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 97y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5

Środek: 5.5

Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Dunlop Sport Maxx

275/35Zr19

Letnia, Produkcja: 2019

Indeks prędkości i nośności: 100y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5

Środek: 5.5

Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Dunlop Sport Maxx

275/35Zr19

Letnia, Produkcja: 2019

Indeks prędkości i nośności: 100y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5


Środek: 5.5

Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan felg bez zastrzeżeń.





 Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak zawieszki	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag, kamera cofania
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu.

Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Jeżeli osoba zainteresowana pojazdem poszukuje auta bez śladów napraw karoserii i bez konieczności doinwestowania, należy rozważyć zakup ocenianego egzemplarza. Pojazd skonfigurowany na indywidualne zamówienie, wyposażony we wszystkie możliwe dodatki.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg realny, potwierdzony wpisem w elektronicznej książce serwisowej. Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.