

BMW X3

WBATY150X0N051333 • 159 900 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 325794711/2025
Kod rzeczoznawcy: 1699
Sporządzono: 09.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
BMW	X3	2020
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	1998.00 cm ³	184KM / 135kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
69519 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WBATY150X0N051333	R4	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
06/09/2025	Brak danych	10/09/2020
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
10/09/2020	Polska	2400 kg



Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw

Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GI-Pro. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Grubość powłoki lakierowej waha się w granicach 50-70 mikrometrów. Na pojeździe widoczne są mankamenty w postaci drobnych zarysowań powstałych w wyniku użytkowania pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.



Kokpit



ok



brak



ok

Plastiki

Brak uwag

Drewno

Brak uwag

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Wykonany z materiałów solidnej jakości. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Sprzedający dbał o wnętrze auta.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wyprodukowane w roku i mają naniesione logo producenta. Szyby tylne są przyciemnione i posiadają numerację zgodną parami. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
---	--	--	---

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, wykonane ze skóry w ładnym stonowanym kolorze. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Nie czuć dymu papierosowego.





Światła

Producent lamp przednich: **Niewidoczny**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. W pojeździe zamontowano reflektory fulfilled ze światłami ledowymi do jazdy dziennej.





Opony i felgi

Bridgestone Alenza

245/50R19

Letnia, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.0

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Bridgestone Alenza

245/50R19

Letnia, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.0

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Bridgestone Alenza

245/50R19

Letnia, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.0

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Bridgestone Alenza

245/50R19

Letnia, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0


Środek: 5.0

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Na pojeździe zamontowano letnie opony marki Bridgestone wyprodukowane w 2020 roku. Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika waha się w granicach 5,0 mm. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Boki opon czytelne. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi noszą typowe ślady eksploatacji. Sprzedający deklaruje, że posiada dodatkowy komplet opon na wymianę.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Bmw	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	01/03/2024	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Nie była myta przed oględzinami. W dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag zestaw naprawczy
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag kamery 360
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag podgrzewana
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag, wirtualny kokpit
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu.

Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest sprawne.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, pojazd jest godny polecenia ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia.
- Udokumentowany przebieg i historię.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu. Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg realny, potwierdzony wpisem z przeglądów gwarancyjnych w książce serwisowej. Sprzedający przedstawił wydruk z autoryzowanego serwisu który potwierdza wykonanie przeglądów serwisowych na przestrzeni całego użytkowania pojazdu. Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego. Są zapisy w komputerze pokładowym samochodu, które uwiarygodniają przebieg.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.

