

Jeep Wrangler

1C4HJWFG0HL694206 • 167 400 zł

Raport z inspekcji OTOMOTO

ID raportu: 744226626/2025
Kod rzeczoznawcy: 1650
Sporządzono: 28.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Jeep	Wrangler	2017
Nadwozie	Pojemność	Moc
Terenowy	3604 cm ³	284KM / 209kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
22901 km	Benzyna	Manualna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
1C4HJWFG0HL694206	R4	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
04/03/2026	25/03/2026	11/12/2017
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
11/12/2017	Polska	2540 kg



Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw




Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GL pro Smart Faz. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Grubości powłoki lakierniczej jest równa na całym nadwoziu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w czasie i dniu oględzin.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, oznaczenie funkcji czytelne. Kokpit nie nosi śladów ponadnormalywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Przednia szyba nie posiada wad, które kwalifikowały by ją do wymiany. Mechanizmy opuszczania szyb drzwi działają prawidłowo.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi bez uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń i deformacji. Fotel kierowcy i pasażera bez uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Brak przebarwień, plam, zabrudzeń. Obicia siedziska i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, bez zanieczyszczeń, deformacji, rozerwań, przypaleń i innych uszkodzeń. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Pokrycie fotela kierowcy w dobrym stanie, bez ubytków, pęknięć, zabrudzeń i deformacji. Tapicerka bagażnika czysta ze śladami użytkowania. Nie wymaga dodatkowych czynności higienicznych.





Światła

Producent lamp przednich: Hella

Mijania Brak uwag Ok	Kierunkowskazy Brak uwag Ok	Stopu Brak uwag Ok
Długie Brak uwag Ok	Postojowe Brak uwag Ok	Przeciwmgłowe Brak uwag Ok
Cofania Brak uwag Ok	Awaryjne Brak uwag Ok	

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Elementy mocowania reflektorów bez uszkodzeń. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej jest sprawne. Oświetlenie bagażnika sprawne. Miejscowe oświetlenie w kabinie pasażerskiej sprawne.





Opony i felgi

**Bridgestone Dueler
ht840**

225 70 18

Wielosezonowa, Produkcja: 2017
Indeks prędkości i nośności: 110s

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.95

Środek: 8.58

Str. zewn: 7.86

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone Dueler
ht840**

225 70 18

Wielosezonowa, Produkcja: 2017
Indeks prędkości i nośności: 110s

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.93

Środek: 8.68

Str. zewn: 8.24

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone Dueler
ht840**

225 70 18

Wielosezonowa, Produkcja: 2017
Indeks prędkości i nośności: 110s

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.05

Środek: 8.96

Str. zewn: 8.09

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone Dueler
ht840**

225 70 18

Wielosezonowa, Produkcja: 2017
Indeks prędkości i nośności: 110s

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.80


Środek: 8.78

Str. zewn: 8.07

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

**Wnioski po oględzinach opon i felg**

Opony w bardzo dobrym stanie. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Pojazd posiada oryginalne felgi aluminiowe JEEP CHRYSLER.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Castrol	---
Gatunek oleju	5w20	---
Data wymiany	04/03/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Koncentrat	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Inny	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Ślady normalnego użytkowania. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących maski silnika. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika. Właściciel zamontował elektroniczny system odstraszania gryzoni





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Montowane na tylnych drzwiach pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą terenową zamontowaną na feldze aluminiowej
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Oznaczenia funkcji czytelne. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Pasy bezpieczeństwa zwijają się prawidłowo, brzegi nie są zniszczone. Zamki pasów bezpieczeństwa działają prawidłowo. Elementy wyposażenia dodatkowego zgodne z treścią ogłoszenia.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Warto rozważyć zakup tego auta ze względu na bardzo dobry stan karoserii, brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych, w pełni sprawne wyposażenie, niezniszczone wnętrze oraz dobry stan techniczny podwozia, pełna dokumentacja przeglądów i serwisów potwierdza niezwykle niski przebieg w stosunku do wieku pojazdu co jest elementem podnoszącym jego wartość rynkową. Pojazd niezwykle zadbane, pedantycznie czysty, używany sporadycznie, nigdy nie był użytkowany w terenie. W komplecie właściciel oferuje oryginalny, składany miękki dach w komplecie z wyposażeniem i szybami. Pojazd garażowany. Dalsza eksploatacja bez najmniejszego wkładu finansowego. Wyjątkowa okazja nabycia 8 letniego pojazdu w stanie technicznym i wizualnym jak nowy.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Dane pojazdu są zgodne z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg pojazdu realny, potwierdzony wpisem z przeglądów w książce serwisowej. Sprzedający przedstawił wydruk z autoryzowanego serwisu który potwierdza wykonanie przeglądów serwisowych na przestrzeni całego użytkowania pojazdu. Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego. Na podstawie dokumentacji serwisowej i obecnych w pojeździe zawieszek można przyjąć, że auto posiada deklarowany przez sprzedającego przebieg. Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i przeprowadzić pełną inspekcję.

