

Mercedes-Benz E-klase AMG

WDD2122761A910618 • 249 000 zł

Raport z inspekcji OTOMOTO

ID raportu: 639439655/2025
Kod rzeczoznawcy: 1748
Sporządzono: 25.04.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	E-klase AMG	2013
Nadwozie	Pojemność	Moc
Kombi	5461 cm ³	585KM / 430kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
140254 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WDD2122761A910618	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
19/12/2025	Brak danych	24/10/2013
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
24/10/2013	Polska	2580 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Lakierowane drzwi kierowcy, wymienione i lakierowane tylne prawe drzwi, lakierowany tylny prawy błotnik, nie spasowany tylny zderzak.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

ok



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.



Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Lewe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Lewy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013
Tył Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Prawe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Prawy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013

Wnioski po oględzinach szyb

Szyby są oryginalne.



Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak danych.**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Na wszystkich lampach obecne drobne ryski eksploatacyjne.





Opony i felgi

**Continental
ContiSportContact**

255/35 ZR19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 96Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.01

Środek: 5.86

Str. zewn: 5.97

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Continental
ContiSportContact**

285/30 ZR19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.56

Środek: 5.41

Str. zewn: 5.39

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Continental
ContiSportContact**

255/35 ZR19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 96Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.03

Środek: 6.12

Str. zewn: 5.98

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Continental
ContiSportContact**

285/30 ZR19

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.38


Środek: 5.28

Str. zewn: 5.42

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Wnioski po oględzinach opon i felg**

Dobre letnie opony, felgi posiadają drobne kosmetyczne wady.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych.	---
Gatunek oleju	Brak danych.	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych.	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Inny	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Uszkodzony dolot lewej głowicy.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Bez zastrzeżeń.





Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia. Samochód uczestniczył w lekkiej kolizji, zostały zarysowane tylne prawe drzwi, i tylny prawy błotnik, które zostały naprawione. Jakość lakierniczo-blacharskiej naprawy jest dobra.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu. Samochód jest zadbany, jak technicznie, tak i w środku. Karoseria posiada kosmetyczne wady, biorąc pod uwagę wiek i przebieg auta: drobne odpryski w przedniej części, lekkie zarysowania na felgach i td.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak zawieszek pod maską, właściciel posiada książkę serwisową, ale miał ze sobą podczas oględzin.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.