

Audi A6

WAUZZZ4G8GN191248 • 0 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 673042172/2025
Kod rzeczoznawcy: 1516
Sporządzono: 05.03.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Audi	A6	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
Sedan	2967 cm ³	272KM / 200kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
262483 km	Diesel	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WAUZZZ4G8GN191248	V6	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
27/08/2025	21/09/2025	25/05/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
25/05/2016	Polska	2380 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Prodig-tech. Grubości powłoki lakierniczej jest równa na całym nadwoziu z wyjątkiem błotnika PT. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



ok

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2022	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania.
Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie.
Obicia foteli i tylnej kanapy wymagają miejscami czyszczenia.





Światła

Producent lamp przednich: Audi

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Bridgestone Blizzak
LM005

235/45R19

Zimowa, Produkcja: Brak danych
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.1 Środek: 6.1

Str. zewn: 5.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Blizzak
LM005

235/45R19

Zimowa, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.7 Środek: 6.4

Str. zewn: 5.7

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Blizzak
LM005

235/45R19

Zimowa, Produkcja: Brak danych
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.5 Środek: 7.6

Str. zewn: 6.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Blizzak
LM005

235/45R19

Zimowa, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 99V


Stan bieżnika

Str. wewn: 7.2 Środek: 7.2

Str. zewn: 6.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Castrol	---
Gatunek oleju	5w30	---
Data wymiany	10/07/2024	---
Poziom oleju	Ok	1/2 stanu.
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie.
Są czytelne , nie powycierane.

Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedalach bez ponadnormatywnych uszkodzeń.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Stan auta adekwatny do wieku i przebiegu.
- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.