

Renault Kadjar

VF1RFE00657130736 • 48 900 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 227362392/2025
Kod rzeczoznawcy: 126
Sporządzono: 03.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Renault	Kadjar	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV/TERENOWY	1197 cm ³	131KM / 96kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
141300 km	Benzyna	Manualna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
VF1RFE00657130736	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
18/01/2026	30/01/2026	31/01/2017
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
31/01/2017	Polska	1835 kg

Szacowane koszty napraw

Polepszenie stanu wizualne list chromowych

Naprawić w przyszłości



Szacunkowy koszt:
20 zł-300 zł
o jest kwestia tylko estetyki

Łączna szacowana kwota: 20-300 zł

Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Stan powierzchni lakierniczej oceniam jako dobry. Wykonane miernikiem pomiary grubości powłoki lakierniczej wskazują malowanie drzwi kierowcy jest na nich prawdopodobnie druga warstwa lakieru. Powierzchnie boczne samochodu są wolne od typowych uszkodzeń parkingowych. W czasie oględzin stwierdziłem delikatne wgniecenie na prawym przednim błotniku. Jest to bardzo drobne wgłębienie widoczne pod kątem. Generalnie samochód wygląda dobrze.



Kokpit

 Plastiki ---	 Drewno ---	 Elementy metalowe ---
---------------------	-------------------	------------------------------

Wnioski po oględzinach kokpitu

Zużycie poszczególnych elementów kokpitu jest zbieżne z przebiegiem samochodu. Brak jest oznak nadmiernego zużycia.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Saint-Gobain Sekurit Produkcja:4	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6...	Lewe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6..	Lewy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6...
Tył Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6..	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6...	Prawe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6..	Prawy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 6...

Wnioski po oględzinach szyb

Stan szyb samochodu oceniam jako dobry. W czasie oględzin nie stwierdziłem na szybach odprysków ani uszkodzeń mechanicznych w postaci pęknięć.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów



Brak

Pęknięcia



Brak

Przypalenia



Brak

Zabrudzenia



Brak

Przetarcia

Wnioski po oględzinach tapicerki

Zużycie tapicerki i jej wygląd jest zgodny z przebiegiem samochodu. Brak jest bez oznak nadmiernego zużycia.





Światła

Producent lamp przednich: **Hella**

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Zamontowane w pojeździe lampy są w dobrym stanie. Załączone oświetlenie funkcjonuje poprawnie.





Opony i felgi

Continental Ultra Contact

215/60 R17

Letnia, Produkcja: 0924

Indeks prędkości i nośności: 96H

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,1

Środek: 5,1

Str. zewn: 5,1

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Ultra Contact

215/60 R17

Letnia, Produkcja: 5024

Indeks prędkości i nośności: 96H

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,1

Środek: 5,1

Str. zewn: 5,0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Ultra Contact

215/60 R17

Letnia, Produkcja: 0924

Indeks prędkości i nośności: 96H

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,1

Środek: 5,1

Str. zewn: 5,1

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Ultra Contact

215/60 R17

Letnia, Produkcja: 5024

Indeks prędkości i nośności: 96H

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,1


Środek: 5,1

Str. zewn: 5,1

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Oględziny zamontowanych felg pozwalają na wystawienie im oceny dobrej. Stan bieżnika na oponach pozwala na eksploatację w kolejnych sezonach. Równo zużyty bieżnik może świadczyć o prawidłowej geometrii kół samochodu.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	Castrol	---
Gatunek oleju	5w30	---
Data wymiany	Data	16/04/2025
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Samochód posiada matę wygłuszającą. Wnętrze komory silnika bez oznak korozji.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	Ok	---
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Brak	---
El. reg. fotel pasażera	Brak	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Ok	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

mechanicznych. Po uruchomieniu silnika kontroli na panelu wyświetlacza gasną.





Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Wnętrze samochodu jest dobrze utrzymane. Pod względem technicznym samochód wypada dobrze. Wyposażenie pozwala na komfortowe użytkowanie, a jego stan nie budzi zastrzeżeń. Powyższe aspekty pozwalają na zainteresowanie się przedmiotowym samochodem.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Zastany stan fizyczny samochodu jest zgodny z ogłoszeniem na stronach www.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Moim zdaniem stan techniczny oglądanego samochodu, stopień zużycia poszczególnych elementów potwierdza deklarowany przebieg. Stan poszczególnych pedałów nie wskazuje, aby rzeczywisty przebieg samochodu był inny niż deklarowany.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Na podstawie posiadanych dokumentów i przebiegu można sądzić, że deklarowany przebieg jest prawdziwy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający chętnie udzielał informacji na temat auta.