

Audi SQ7

WAUZZZ4MXJD052211 • 149 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 407504348/2025

Kod rzeczoznawcy: 1614

Sporządzono: 05.06.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Audi

Model

SQ7

Rocznik

2018

Nadwozie

SUV

Pojemność

3956 cm³

Moc

435KM / 320kW

Przebieg

335270 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WAUZZZ4MXJD052211

Układ silnika / Ilość cylindrów

V8

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

30/10/2025

Data ważności ubezpieczenia

20/12/2025

Data pierwszej rejestracji

29/05/2018

Data pierwszej rejestracji w Polsce

29/05/2018

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

3200 kg



Szacowane koszty napraw





Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Lakier oryginalny, żadne elementy nie malowane, troszkę widać ślady normalnej eksploatacji czarnego auta - rysy do wypolerowania. Zderzak przedni z prawej strony ma obcierkę, trzeba go pomalować.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit zadbane, czyste, brak rys czy przetarć, dobrze utrzymane. Kierownica oryginalna, bez śladów zużycia, widać, że auto użytkowane było na trasach.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018

Wnioski po oględzinach szyb

Szyby fabryczne oryginalne, zgodne parami, brak zastrzeżeń, szyby przyciemnione.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka czysta, zadbana, brak pęknięć. Fotele kierowcy w bardzo dobrym stanie, jak na ten przebieg wręcz idealnie utrzymane.





Światła

Producent lamp przednich: AUDI OE

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory przednie i lampy tylne oryginalne, bez pęknięć czy rys. Brak zastrzeżeń.





Opony i felgi

Pirelli Zero

286/40/R21

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2 Środek: 6.2
Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

Pirelli Zero

286/40/R21

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.3 Środek: 6.3
Str. zewn: 6.3

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

Pirelli Zero

286/40/R21

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2 Środek: 6.2
Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

Pirelli Zero

286/40/R21

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.3 Środek: 6.3
Str. zewn: 6.3

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Nowe opony, pierwszy sezon na felgach. Felgi do renowacji, wykruszone od krawężników.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	5w30 cas	---
Gatunek oleju	Castrol	---
Data wymiany	21/02/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	G12	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Silnik suchy pracuje równo i cicho. Brak widocznych wycieków. Elementy konstrukcyjne fabryczne - brak zastrzeżeń.



Audi SQ7

WAUZZZ4MXJD052211 • 149 000 zł

OTOMOTO

ID raportu: 407504348/2025



Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Brak	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Auto w maksymalnej wersji wyposażenia, wszystko sprawne, zawieszenie pneumatyczne. Lista wyposażenia jest bardzo długa.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Auto mechaniczne w bardzo dobrym stanie, egzemplarz bezwypadkowy z maksymalnym wyposażeniem. Przebieg mimo, że dość duży, to autostradowy, co dla takiego dużego auta z tym silnikiem jest naturalnym środowiskiem. Auto zadbane, trzeba tylko pilnować przeglądów czy bieżących napraw, ponieważ jak każde auto premium, tanie w utrzymaniu nie będzie. Dla mnie polska historia pełna dokumentacja jest dużym plusem przy zakupie tego typu samochodu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan auta zgodny z ogłoszeniem.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zużycie auta jest nawet lepsze, niż wskazywał.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg autentyczny na podstawie dokumentów oraz zawieszek.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający używał auta jako narzędzia pracy, służyło głównie na długich trasach.