

Peugeot 308

VF3L35GNHGS246203 • 68 500 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 550007894/2025
Kod rzeczoznawcy: 1737
Sporządzono: 06.06.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Peugeot	308	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
Hatchback	1598 cm ³	272KM / 200kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
31138 km	Benzyna	Manualna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
VF3L35GNHGS246203	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
10/01/2026	Brak danych	29/09/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
Brak danych	Francja	1790 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Samochód po naprawie lakierniczej w części tylnej tj nadkola prawa i lewa strona.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są z tego samego rocznika.



Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Fabryczne**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań.





Opony i felgi

Michelin Pilot sport N2

235/35/19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 87Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.37

Środek: 5.45

Str. zewn: 5.44

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin Pilot sport N2

235/35/19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 87Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 3.24

Środek: 3.89

Str. zewn: 2.70

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin Pilot sport N2

235/35/19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 87Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.70

Środek: 5.46

Str. zewn: 2.80

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Michelin Pilot sport N2

235/35/19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 87Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 3.23


Środek: 3.95

Str. zewn: 4.56

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan felg bez zastrzeżeń. Opony jeszcze z pierwszego montażu, zalecana ich wymiana.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Brak	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak zawieszki	---
Gatunek oleju	Brak zawieszki	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Wielosezonowy	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami.



Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód warty rozważania ze względu na ciekawą wersję wyposażenia oraz jednostkę napędową. Jest to oryginalna wersja GTI. Samochód importowany z Francji z niewielką szkodą. Na minus brak historii serwisowej od początku. W samochodzie zmodyfikowany jest tłumik, oryginalny tłumik sprzedawca dodaje do samochodu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu brak jedynie informacji o konieczności wymiany opon.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Samochód w stanie adekwatnym do przebiegu oraz środowiska w jakimś tam poruszał brak książki serwisowej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.